

# USB2.0 to GPIB コンバータ REX-USB220

## インストールガイド

2020年4月  
第5.0版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**

※ Windows Vista/XP/2000/Me/98SEでのインストール方法につきましては、製品添付CD-ROMに収録されているマニュアルPDFをご参照ください。

### 1 Windows セットアップ

本製品をUSBポートに接続する前に、下記手順にてドライバのインストールを行ってください。

Windows 10の場合

-- [CD]¥Win10¥ USB220\_Setup\_for\_Win10.exe

Windows 8.1/7の場合

-- [CD]¥ Win8\_7¥USB220\_Setup.exe

1. 製品付属CD-ROMのUSB220\_Setup.exeを実行し、ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は、「はい(Y)」をクリックします。



2. 「次へ(N)」をクリックします。



3. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」の画面が表示される場合は「インストール(I)」をクリックします。



4. 以上でドライバーのセットアップは完了です。

「完了」をクリックしてWindowsを再起動してください。

※ 再起動後、本製品をUSBポートに接続すると自動的にインストールが行われます。



インストールの確認につきましては、製品CD-ROMの「Manual」フォルダ内にあるpdfファイルをご参照ください。(2.1.3 インストールの確認)